




実装図



実装指示1



実装指示2



電源ハーネス入力側
(HA-2-IN)



電源ハーネスを半田付けして
電源基板のコネクタに取付
※コネクタの向きに注意！！




← ハーネス半田面 →

電源ハーネス出力側
(HA-3-OU)




電源の入力・出力ハーネス (HA-2-IN, HA-3-OU)の加工方法

※電源に正しく取りつられるようにハーネスを半田する際に
コネクタの取付向きに注意して下さい。



LED実装方向



スライドスイッチ・ヒューズホルダー 実装方向

